

沼津市大岡公園経過観察報告書

経過観察日 令和4年3月25日
(株) ヒラタプランニング東部営業所

令和3年7月12日にボランティア塗装致しました、大岡公園トイレの経過観察報告になります。

今回、塗膜状況の確認・臭気センサーを用いて経過観察を行いました。

一般的に臭気指数は駅のトイレで140～290程度とされております。

今回、トイレ外側とトイレ内部、大岡公園と千本松公園トイレを比較し経過観察報告とさせていただきます。

大岡公園外部

80



大岡公園内部

77



千本松公園外部

112



千本松公園内部

201



*経過観察結果

大岡公園外部・内部とも塗膜状況は良好と目視にて確認しております。

上記の数値通り、大岡公園は内外部に臭気指数に差が生じておりませんのでトイレ特有のアンモニア臭がありませんでした。

千本松公園では、臭気指数に差がありトイレ内部に入りますとアンモニア臭が漂っていましたが機能的な効果も継続して効果が出ている事が経過観察にて確認致しました。別紙にて写真を添付してあります。